

3 NOVAS MANEIRAS DE GERIR OS SEUS OPERADORES (E UMA ANTIGA, MAS BOA).

A informação gerada pelo seu equipamento lhe oferece novas maneiras de monitorar as aptidões e a eficiência dos seus operadores. Seguem abaixo quatro maneiras de utilizar a informação das máquinas para ajudá-los a trabalhar com mais eficiência e cuidar melhor do seu valioso equipamento.

1 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL POR OPERADOR.

Comparar o combustível utilizado por diferentes operadores na mesma máquina pode indicar a maneira como cada um trabalha. A operação de eficiência de combustível é mais segura porque é controlada com maior precisão. A operação suave e eficiente aumenta também a vida útil do equipamento reduzindo o desgaste da transmissão e do motor.

2 RECOMPENSAR O BOM DESEMPENHO.

Você deverá estar focado em recompensar a melhoria do desempenho do operador baseado na informação do equipamento, e não em punir o mau desempenho, pois isso fará com que os seus operadores sintam-se sempre “vigiados”, com alguém à espera de que cometam erros.

3 ENCORAJAR OS OPERADORES A ESTAREM ATENTOS AOS ALERTAS.

Os alertas na cabine permitem que os operadores saibam quando algo está errado com as suas máquinas. Certifique-se de que eles conhecem o significado dos alertas e quando devem desligar imediatamente a máquina para evitar danos graves ao equipamento.

4 COMUNICAR, COMUNICAR, COMUNICAR!

Se os seus operadores se sentirem envolvidos e valorizados, eles estarão mais motivados para realizarem um bom trabalho. Explique exatamente o que vai fazer com a informação das suas máquinas e o porquê de utilizá-la. E escute também. Os seus operadores poderão ter boas ideias para melhorar as operações diárias.



CAT® EM SERVICES

BUILT FOR IT.

© 2017 Caterpillar All Rights Reserved.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, “Caterpillar Yellow,” the “Power Edge” trade dress and Product Link, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

