

LE CONDIZIONI DEL CANTIERE POSSONO PREGIUDICARE LA DURATA DEI COMPONENTI

QUAL È IL MOMENTO MIGLIORE PER REVISIONARE IL TELAIO, LA TRASMISSIONE O IL MOTORE DI UN COMPONENTE IMPORTANTE?



TROPPO PRESTO

si spreca parte del valore dei componenti installati.

TROPPO TARDI si rischiano gravi guasti, ritardi sui programmi, perdite di produzione e incremento dei costi di riparazione.

La risposta giusta dipende da innumerevoli fattori, comprese le condizioni del cantiere.

- Condizioni del suolo



- Pendenze



- Tecniche di utilizzo



- Condizioni climatiche



Questi e altri fattori possono ripercuotersi sulla durata di un componente... ma in che misura?

Ecco un esempio di confronto tra la durata del telaio di un apripista Cat® D6R in climi secchi e umidi:

	PRECIPITAZIONI ANNUALI	DURATA PREVISTA DEL TELAIO	COSTO ORARIO <small>* Dati basati su spese di sostituzione di 24.000 dollari</small>
	0,762m	7.3k ore	€2,57
	1,0668m	5.5k ore	€2,83

DIFFERENZA DI DURATA DEL TELAIO: 1.800 ORE

IL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FA LA DIFFERENZA

Un buon programma di monitoraggio che faciliti la gestione dell'apparecchiatura e consenta di sfruttarla al meglio deve tenere conto delle condizioni del cantiere.

Fonte:
<http://www.equipmentworld.com/4-rules-for-managing-production-dozers-owning-operating-costs/>

BUILT FOR IT.™

© 2017 Caterpillar All Rights Reserved.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress and Product Link, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

