

EEN GOEDE MACHINIST IS GOUD WAARD

Beheerste bediening scheelt reparatie- en brandstofkosten.

VOORDELEN VAN EEN JUISTE BEDIENING



Lager brandstofverbruik



Minder slijtage van motor,
versnellingsbak, banden
en chassis



Meer veiligheid op
de werkplek

MAAK VAN UW MACHINIST EEN 'SMOOTH OPERATOR':



TRAIN UW MACHINISTEN om beheerst en efficiënt te werken.
Via uw dealer zijn verschillende trainingen beschikbaar.



Gebruik de data van uw machines **OM HET BRANDSTOFVERBRUIK TE VOLGEN**, een van de belangrijkste indicatoren van beheerste bediening.
Houd ook hoge snelheden, hoge rembloktemperaturen en andere prestatie-indicatoren goed in de gaten.



Ontwikkel een **INCENTIVE-PROGRAMMA** voor machinisten die het brandstofverbruik omlaag weten te brengen of het aantal waarschuwingen tot nul weten te reduceren. Bied de andere machinisten een training aan.



Goed gedrag belonen - en tegelijk aangeven hoe dat bijdraagt aan het succes van uw project - is goed voor de werkmoraal en bedrijfstrots. Daarmee helpt u **DE BESTE MENSEN AAN UW BEDRIJF TE BINDEN**.

BUILT FOR IT.™