

SAHA KOŞULLARI PARÇALARIN ÖMRÜNÜ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLİR

YÜRÜYÜŞ TAKIMI, ŞANZİMAN VE MOTOR GİBİ ANA KOMPONENTLERİ NE ZAMAN YENİLEMELİSİNİZ?



ÇOK ERKEN YAPARSANIZ var olan parçalarınızı ziyan etmiş olursunuz.

ÇOK GEÇ YAPARSANIZ önemli bir makina arızası, takvimin aksaması, üretim kaybı ve daha yüksek tamir masrafları riski doğar.

Doğru cevap saha koşulları da dahil olmak üzere birçok şeye dayanır.

- Toprak koşulları



- Eğimler



- Kullanım Teknikleri



- Hava Koşulları



Tüm bu faktörler ve dahası parçaların ömrünü etkileyebilir ama ne kadar?

Bu örnekte Cat® D6R Track-Type Traktörün yürüyüş takımlarının ömrü kuru ve ıslak koşullarda kıyaslanıyor:

	YILLIK YAĞIŞ	BEKLENEN YÜRÜYÜŞ TAKIMI ÖMRÜ	SAAT BAŞINA MASRAF * 18.500 € değişirme masrafı baz alınarak
	76 CM	7.300 saat	2,46 €
	106 CM	5.500 saat	4,40 €

Not: Bu belgede kullanılan rakamlar gerçek verilerden alınmıştır ancak örnek amaçlıdır. Sahada elde edilen sonuçlar farklılık gösterebilir.

YÜRÜYÜŞ TAKIMI ÖMRÜNDEKİ FARK: 1.800 SAAT

KONDİSYON TAKİBİ FARK YARATIR

İyi bir kondisyon takip programı saha koşullarınızı da değerlendirerek ekipmanlarınızı yönetmenize yardımcı olurken, operasyonunuzdan en yüksek kazancı sağlar.

Kaynak:

<http://www.equipmentworld.com/4-rules-for-managing-production-does-owning-operating-costs/>

BUILT FOR IT.

© 2017 Caterpillar All Rights Reserved.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress and Product Link, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

CAT® CONNECT